

令和3年度 合同緊急点検対策一覧表

学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
大野小学校	1	西方交差点より南の南北道路	幹線道路に繋がる道で、車通りがあり、見通しが悪い。	外側線、カラー舗装、車線分離標設置	R3年度対策済
	3	大野2区公民館東側の南北道路	道が狭いわりに車通りが多く、スピードも速い。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	5	大野第3区集会所西側の南北道路	V字道路の先は道がより狭いが、車通りがある。	外側線	R3年度対策済
	6	大野小学校北西の東西道路(熊田美装北)	車通りがあり、スピードを出した車もみられる。	柵移設、外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	7	大野小北西の東西道路(大野小学校6南)	道が狭いが車通りがあり、見通しが悪い。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	8	西方交差点より北の南北道路	車通りがあり、右左折の車との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	16	大野第3区集会所東側の南北道路	車通りが多く、スピードを出した車もみられる。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
北小学校	2	古城北団地内(やまぼうし東側～駐車場T字)の南北道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	3	古城北団地内(駐車場T字～中谷クレーン工業南交差点)の東西道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	4	中谷クレーン工業南の交差点	三差路の交差点で横断時に見通しが悪い。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	5	大鹿印刷所北西の交差点	印刷会社の大型トラックが交差点を通行するため危険である。	外側線(交差点巻き込み)	R3年度対策済
西小学校	3	徳林寺北東の交差点	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	4	瀬古ふれあい広場東側の南北道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
中小学校	4	中小学校南東の交差点	登校時に交通量が多い。交差点を南北に横断するが、横断歩道が	防護柵設置、車線縮小、横断歩道設置(警察対応)	R3年度対策済
	7	大野町公郷第2太陽光発電所東側の南北道路	交通量が多く、車の速度が速い。	カラー舗装	R3年度対策済
南小学校	8	五之里南屋敷五差路北西の集落内道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	9	東海商事ブロック工業東側の東西道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、カラー舗装	R3年度対策済
	10	妙円寺東側の交差点	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線(交差点巻き込み)	R3年度対策済
東小学校	3	相羽八幡神社南の東西道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	外側線、車線縮小、カラー舗装	R3年度対策済
	5	ワールド商事東側の南北道路	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	スクールゾーン表示	R3年度対策済
	6	六里橋東の交差点	交差点内の見通しが悪く、歩行者の横断時に危険である。	カラー舗装	R3年度対策済
	7	相羽八幡神社南の交差点	一般車の抜け道として利用が多く、歩行者との接触の危険がある。	防護柵設置、横断歩道設置(警察対応)	R3年度対策済