

対策一覧表(H26～H28),1サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
26	大野小学校	1	大野中学校北の五差路	生活道路で交通量が多いが見通しが悪く、事故も発生している。	路面標示の設置	H28年度対策済
		2・3	大野小学校北の道路(旧線路交差点、桜大門への道路の交差点)	生け垣やブロック塀で見通しが悪い。	路面標示の設置	H27年度対策済
		4	大野小学校北の道路と大野小学校東の通学路の交差点	見通しが悪く、車両の確認が難しい。車両から児童の確認も困難。	路面標示の設置	H27年度対策済
		5	大野小学校西側の道路とJAいび川大野支店南の道路との交差点	見通しが悪く、児童が横断歩道待ち場で待っているのが見えない。	路面標示の設置、注意看板設置	H28年度対策済
26	中小学校	6	北領家	水路へ児童が転落する危険性がある。	視線誘導標の設置	H29年度対策済
		7	公郷(県道公郷・中之元線)	カーブで見通しが悪く、車両のスピードも出ているので危険。	注意看板設置	H28年度対策済
		8	天神横断歩道交差点	道路幅員が狭く、車両と児童が接触する危険性がある。	道路拡幅工事	H27年度対策済
	中小学校 (揖東中)	9	揖東中学校北の南北道路	路側帯がなく、車両通過時に危険を感じる。	区画線の引き直し	H26年度対策済
27	北小学校	10	北小学校北部東西道路	道路幅員が比較的広く、車速が出やすい為、危険である。	路面標示の設置	H27年度対策済
		11	県道中之元古川線 稲富出屋敷交差点より1つ西の交差点付近	抜け道としての交通量増加により危険である。	路面標示の設置	H28年度対策済
		12	上更地集会所前交差点	道路の線形上車両が歩行者に気づきにくく危険である。	注意看板設置	H29年度対策済
27	東小学校	13	東保育園北西交差点	交通量が多く児童が横断する際危険である。	注意看板設置	H28年度対策済
		14	東小学校北西T字路	車両だけでなく自転車も多く通行するため、登下校する際危険である。	横断歩道位置調整	H29年度対策済
		15	テクセル駐車場 交差点	堤防道路に抜ける交差点であるため交通量が多く横断が非常に危険である。	ガードパイプ設置、路面標示の修正	H27年度対策済
		16	ワールド商事(株)北側交差点	H27年度4月により交通量が増加したため、危険である。	路面標示の設置	H28年度対策済
		17	六里橋東交差点	道路幅員が狭く、交通量が多いため危険である。	路面標示の設置	H27年度対策済
28	南小学校	18	南小学校南T字路	西側道路より車速を出して車が右折するため児童が巻き込まれる危険がある。	路面標示の調整、カラー舗装	H29年度対策済
		19	南小学校北交差点	横断歩道が消えかけており認識しづらいため危険である。	舗装修繕、路面標示再設置	H28年度対策済
		20	ヌペール東交差点	交通量が多い道路脇の歩道であるため危険である。	注意看板設置	R2年度対策済
		21	南小東南北道路	幅員が狭く十分な歩道幅が確保出来ていないため危険である。	カラー舗装	R元年度対策済
28	西小学校	22	小森石油北交差点	通学路であり児童が横断しているが、横断歩道がなく危険である。	カラー舗装	H30年度対策済
		23	西小学校北東西道路	ガードパイプを設置していない区間があり、児童が転落する危険性がある。	ガードパイプ設置	H29年度対策済
		24	西小学校南用水路	ガードパイプを設置していないため、児童が転落する危険性がある	ガードパイプ設置(巻込部のみ)	H29年度対策済