

## 対策一覧表(H29～H31),2サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
29	大野小学校	25	十六銀行交差点	商店街沿いの交差点で車両の通行が多く見通しが悪い。	カラー舗装、路面標示の修繕、付属施設の設置	H30年度対策済
		26	大野小西交差点	安全対策が施されているものの横断する際危険である。	横断歩道設置、路面標示の設置	H30年度対策済
		27	西方農村公園南交差点	変則交差点であり見通しが悪く危険である。	カラー舗装、カーブミラー設置、付属施設の設置	H30年度対策済
		28	県道中之元古川線T字路	県道通学路であるが歩道がなく危険である。	交通量を減するため案内看板を撤去(県対応)	H30年度対策済
29	中小学校	29	天神交差点	交通量が多く横断歩道を渡る際危険であり、学校までの歩道もない。	カラー舗装	R元年度対策済
		30	中小西交差点	現在機能していない押しボタン式信号があるが、撤去してほしい。	押しボタン式信号の撤去(警察対応)	H30年度対策済
30	北小学校	31	北小学校西交差点	道路と排水路に高低差があり転落する危険がある。	防護柵の設置	R元年度対策済
		32	北小前東西道路より根尾川堤防まで	歩道に連続性がなく通学の際危険である。	カラー舗装	R元年度対策済
30	東小学校	33	大野郵便局前南北道路	道路幅員が狭く、交通量も多いため危険である。	路面標示の修繕、カラー舗装	R元年度より対策中
		34	東小学校北点減信号東道路	一部区間道路幅員が狭く、交通量も多いため危険である。	路面標示の修繕、カラー舗装	R元年度対策済
R1	南小学校	35	妙円寺北西交差点から西	児童が横断するが、明示されておらず、通行量も多いため危険である。	巻込線、カラー舗装	R2年度対策済
		36	五之里八幡神社南西五差路から東	T字マーク程度しか明示がなく、東西の道路に歩道がないため危険である。	巻込線、カラー舗装(東西道路)	R2年度対策済
		37	岐阜県南大野線花田川南交差点	交通量が多く、大型車も通行するため危険である。(信号希望)	暫定措置として仮設注意喚起看板設置(県対応)	R3年度対策予定
R1	西小学校	38	牛洞大橋北交差点	2車線道路であり、車両がスピードを出すため危険である。	南東以外ガードレール設置(県対応)	R2年度対策済
		39	西保育園北東交差点	横断歩道に十分な待場がなく、巻込部に分離帯が無いため危険である。	カラー舗装、部分的に歩車道分離(巻込部)	R2年度対策済
		40	西保育園南東点減信号	通行車両がスピードを出すため、待場に突っ込む恐れがあり危険である。	防護柵の設置、歩行者信号の向き修正(警察対応)	R2年度対策済
		41	瀬古ふれあい広場南東交差点	点減信号の認識が薄く、スピードを出すため危険である。	注意喚起看板の設置	R2年度対策済