

対策一覧表(R5~R7),4サイクル目

実施年度	学校名	No.	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策年度
R5	大野小学校	71	旧丸共木材～大野小、豊木保育園西～大野小	外側線が消えかかっており、視認性が悪く危険である。	外側線の復旧、公安路面標示復旧(警察対応)	R6年度対策予定
		72	桜大門ふれあい広場南	通学路標識が劣化しており、視認出来ない。	通学路標識の更新	R6年度対策予定
		73	第五水源地東交差点	カーブミラーが劣化により視認しづらくなっている。	カーブミラーの面替え	R6年度対策予定
		74	第二分団車庫西～県道中之元古川線	路側に歩行空間がなく通学の際危険である。	路側のカラー舗装	R6年度対策予定
R5	中小学校	75	中小北交差点	横断歩道のない箇所を児童が横断しており危険である。	横断歩道の設置、待場の整備	R6年度以降対策予定
		76	中小学校南	横断歩道部の舗装が劣化しており水溜まりが発生している。	舗装修繕、横断歩道の再設置	R6年度対策予定
		77	八木霊園北交差点	交差点部東側に待場がなく危険である。	待場の整備	R6年度対策予定
		78	うぐいす苑東交差点	横断歩道がなく大型車両の通行も多いため危険である。	注意喚起看板の設置	R6年度対策予定
		79	うぐいす公園北、東西道路	水路際に柵がなく転落の危険性がある。	視線誘導標の設置	R6年度対策予定
		80	中小学校東、南北道路	路側のカラー舗装が劣化してきている。	路側のカラー舗装修繕	R6年度対策予定
		81	領家集荷場前、東西道路	路側のカラー舗装が劣化してきている。	路側のカラー舗装修繕	R6年度対策予定
関連事業			大野中学校・北小学校・大野小学校・東小学校区	住宅地で見通しが悪い交差点が多く、狭小な道路で歩道がない。	名鉄廃線敷を利用した通学路整備(町事業)	H27年度より事業化
			大野中学校・北小学校区	県道中之元古川線においては、交通量が多く歩道がないため危険である。	歩道設置工事(県事業)	R4年度対策済
			大野中学校・大野小学校区	中之元体育館線においては、交通量が多く歩道がないため危険である。	歩道設置工事	R2年度対策済
			中小学校区	中小学校前歩道に凹凸があり、通学の際危険である。	歩道整備工事	R2年度対策済
			東小学校区	点滅信号による止まれの認識が薄く、危険である。	カラー舗装、路面標示修繕、付属施設の設置	R元年度対策済
			北小学校区	歩道に連続性がないため、歩行者が危険である。	歩道整備工事(県事業)	H30年度対策済
			西小学校	通学路であるが歩道がなく危険である。	カラー舗装、路面標示修繕	R元年度対策済
未就学児移動経路対策			南小学校	南北道路の交通量が非常に多いが、歩道がなく危険である。	道路拡幅、歩道設置工事(県事業)	整備中
			大野クローバー幼稚園	幼稚園から駐車場まで移動する際、ガードパイプが途切れているため危険である。	ガードパイプ設置	R元年度対策済
			託児施設時計台	託児施設から近隣施設まで移動する際、交通量の多い交差点を横断するため危険である。	カラー舗装、路面標示修繕	R元年度対策済