

岐阜県大野町 通学路合同点検と安全対策

◆R4年度通学路安全点検時の様子(効果検証)

対策番号 36 (南小学校区)



対策効果

区画線及びカラー舗装を行うことで歩行空間が明確化され、安全に通行出来るようになった。

対策番号 38 (西小学校区)



対策効果

横断歩道待場にガードレールを設置し、物理的対策をすることで、より安全に横断出来るようになった。