

岐阜県大野町 通学路合同点検と安全対策

◆R5年度通学路安全点検時の様子(効果検証)

対策番号 42 (大野小学校区)



対策効果

交差点部待場を整備し、南北方向に横断歩道を設置することで、より安全に通学出来るようになった。

対策番号 51 (中小学校区)



対策効果

横断歩道待場にガードレールを設置し、物理的対策をすることで、より安全に横断出来るようになった。