

岐阜県大野町 通学路合同点検と安全対策

◆R5年度通学路安全点検時の様子

対策番号 74 (大野小学校区)



現況

路側に歩行空間がなく、通学の際危険である。

対策案

路側に外側線及びカラー舗装を施工し、歩行空間を明確化する。

対策番号 79 (中小学校区)



現況

落差のある水路際を通学路として利用しているが、転落の危険性がある。

対策案

視線誘導標を設置し、道路幅を明確化する。