通学路安全対策箇所図

岐阜県 揖斐郡 大野町全図

名鉄廃線敷
H27より整備を継続しています。

県道　歩道設置工事
R4までに整備しました。

大野小学校・大野中学校区
◆H27年度通学路点検実施◆
主要町道中之元体育館線の歩道整備は、R2年度までに整備しました。

中之元体育館線

北小学校

北小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度・R6年度通学路点検実施◆
R6年度は6箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、標識の設置により運転者、歩行者の安全を確保します。また、R3年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

西小学校

大野中学校

大野小学校

大野クローバー幼稚園

大野小学校・大野中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度・R5年度通学路点検実施◆
R5年度は4箇所を点検しました。どの箇所も路面標示など暫定的な対策は行なえるものの、住宅地で根本的解消は困難です。そのため、児童・生徒の安全な通学を確保するため、名鉄廃線敷を利用した通学路整備が必要不可欠となります。また、R2年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

西小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度・R7年度通学路点検実施◆
R7年度は、3箇所を点検しました。区画線の復旧や注意喚起看板の設置などにより、運転者、歩行者の安全を確保します。また、R4年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

東小学校

中小学校

東小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度・R6年度通学路点検実施◆
R6年度は9箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、標識の設置により運転者、歩行者の安全を確保します。また、R3年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

中小学校揖斐川線
R2年度までに整備しました。

託児施設時計台

揖東中学校

南小学校

南小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度・R7年度通学路点検実施◆
R7年度は、9箇所を点検しました。歩車道境界を縁石から防護柵へ変更、区画線やグリーンベルトの復旧などにより、運転者、歩行者の安全を確保します。また、R4年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

県道　歩道設置工事
整備を継続しています。

中小学校・揖東中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度・R5年度通学路点検実施◆
R5年度は、7箇所を点検しました。カラー舗装や注意喚起看板による運転者、歩行者の安全を確保します。また、R2年度に点検を実施した箇所についても確認を行い効果の検証を実施しました。

凡	例

1:35,000