

岐阜県大野町 通学路合同点検と安全対策

◆R6年度通学路安全点検時の様子

対策番号 89 (東小学校区)



現況

カラー舗装が劣化してきており視認性が悪い。

対策案

カラー舗装の塗り直し及び区画線を復旧する。

対策番号 93 (北小学校区)



現況

横断歩道待場が狭く危険である。

対策案

水路上に蓋を設置し、待場を確保する。
カラー舗装を行い、注意喚起する。