

岐阜県大野町 通学路合同点検と安全対策

◆R7年度通学路安全点検時の様子

対策番号 99 (南小学校区)



中央線を逸脱して走行する車が散見される。さらに逸脱地点には交差点が隣接しており、出会い頭の事故に児童が巻き込まれる恐れがある。



中央線、外側線を復旧する。(横断歩道の見通しの悪い路線には注意喚起看板を設置済み)

対策番号 108 (西小学校区)



大型車両の横断歩道箇所の通行が多く、さらに侵入速度が速い車が散見され、車両の右左折時に児童が巻き込まれる恐れがある。



看板の設置、外側線の復旧をする。