通学路安全対策箇所図



大野小学校・大野中学校区
◆H27年度通学路点検実施◆
東西を結ぶ主要町道中之元体育館線は交通量が多く、生徒の横断が非常に危険 であるため早急な歩道整備が必要です。

北小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度通学路点検実施◆
R3年度は合同緊急点検を兼ねて4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装により運転者、歩行者の安全を確保します。また、H30年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

大野小学校・大野中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度・R5年度通学路点検実施◆
R5年度は4箇所を点検しました。どの箇所も路面標示など暫定的な対策は行なえるものの、住宅地で根本的解消は困難です。そのため、児童・生徒の安全な通学を確保するため、名鉄廃線敷を利用した通学路整備が必要不可欠となります。また、R2年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

西小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度通学路点検実施◆
R4年度は、西小学校南の県道交差点など11箇所を点検しました。車速が出やすい道路が多いため、巻込対策や防護柵を設置し運転者、歩行者の安全を確保します。R元年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

東小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度通学路点検実施◆
R3年度は合同緊急点検を兼ねて4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、防護柵の設置により運転者、歩行者の安全を確保します。また、H30年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。

中小学校・揖東中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度・R5年度通学路点検実施◆
R5年度は、7箇所を点検しました。カラー舗装や注意喚起看板による運転者、歩行者の安全を確保します。また、R2年度に点検を実施した箇所についても確認を行い効果の検証を実施しました。

南小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度通学路点検実施◆
R4年度は、7箇所を点検しました。巻込線、カラー舗装などにより運転者、歩行者の安全を確保します。R元年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。