通学路安全対策箇所図


岐阜県 揖斐郡 大野町全図
名鉄廃線敷
県道 歩道設置工事
大野小学校・大野中学校区
◆H27年度通学路点検実施◆
東西を結ぶ主要町道中之元体育館線は交通量が多く、生徒の横断が非常に危険 であるため早急な歩道整備が必要です。
中之元体育館線
西小学校
大野小学校
大野クローバー幼稚園
大野中学校
北小学校
北小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度通学路点検実施◆
R3年度は合同緊急点検を兼ねて4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装により運転者、歩行者の安全を確保します。また、H30年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。
大野小学校・大野中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度通学路点検実施◆
R2年度は道路幅員が狭く、見通しが悪い交差点4箇所を点検しました。どの箇所も路面標示など暫定的な対策は行なえるものの、住宅地で根本的解消は困難です。そのため、児童・生徒の安全な通学を確保するため、名鉄廃線敷を利用した通学路整備が必要不可欠となります。また、H29年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。
西小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度通学路点検実施◆
R4年度は、西小学校南の県道交差点など11箇所を点検しました。車速が出やすい道路が多いため、巻込対策や防護柵を設置し運転者、歩行者の安全を確保します。R元年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。
東小学校
中小学校
東小学校区
◆H27年度・H30年度・R3年度通学路点検実施◆
R3年度は合同緊急点検を兼ねて4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、防護柵の設置により運転者、歩行者の安全を確保します。また、H30年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。
託児施設時計台
中小学校揖斐川線
揖東中学校
南小学校
中小学校・揖東中学校区
◆H26年度・H29年度・R2年度通学路点検実施◆
R2年度は、横断歩道のある交差点を中心に7箇所を点検しました。カラー舗装や注意喚起看板による運転者、歩行者の安全を確保します。また、H29年度に点検を実施した箇所についても確認を行い効果の検証を実施しました。
南小学校区
◆H28年度・R元年度・R4年度通学路点検実施◆
R4年度は、7箇所を点検しました。巻込線、カラー舗装などにより運転者、歩行者の安全を確保します。R元年度に点検を実施した箇所についても効果検証を行いました。
県道 歩道設置工事
凡例
1:35,000

合同緊急点検箇所図

岐阜県 揖斐郡 大野町全図

名鉄廃線敷

県道　歩道設置工事

西小学校区
　合同緊急点検では、瀬古ふれあい広場前道路など2箇所を点検しました。外側線、カラー舗装により運転者、歩行者の安全を確保しました。

北小学校区
　通学路交通安全プログラムを兼ねて、4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装により運転者、歩行者の安全を確保しました。

北小学校

中之元体育館線

西小学校

大野小学校

大野小学校・大野中学校区
　合同緊急点検では、小学校北側道路など7箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、車線分離標の設置、廃線敷に設置されている柵の移設により運転者、歩行者の安全を確保しました。

大野クローバー幼稚園

大野中学校

東小学校

東小学校区
　通学路交通安全プログラムを兼ねて、八幡神社前道路など4箇所を点検しました。外側線、カラー舗装、防護柵の設置により運転者、歩行者の安全を確保しました。

中小学校

託児施設時計台

中小学校揖斐川線

揖東中学校

中小学校・揖東中学校区
　合同緊急点検では、中小学校前交差点など2箇所を点検しました。カラー舗装、防護柵・横断歩道の設置、車線の縮小により運転者、歩行者の安全を確保しまし

南小学校

南小学校区
　合同緊急点検では、ごみステーション前道路など3箇所を点検しました。外側線、カラー舗装により運転者、歩行者の安全を確保しまし

県道　歩道設置工事

安八郡神戸町

瑞穂市

1:35,000

凡例	

この地図は、昭和63年3月測図(1:2,500都市計画図を縮小編集し、製図したものである。